

Цифровой мультиметр PC5000

Инструкция по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

[1] МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
1-1 Описание символов предупреждения	1
1-2 Предупреждения для безопасного использования	1
1-3 Защита от перегрузки	1
[2] НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ	1
2-1 Назначение	1
2-2 Особенности	1
[3] НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	2
3-1 Мультиметр и щупы	2
3-2 Дисплей	2
[4] ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ	2
4-1 Переключатель функций	2
4-2 Автовывключение прибора	2
4-3 Индикация разряда батареи	2
4-4 Кнопка SELECT	2
4-5 Ручной выбор диапазона измерения	2
4-6 Удержание показаний на дисплее	2
4-7 Отключение сигнала зуммера	2
4-8 Интерфейс RS232C	2
4-9 Режим записи MAX/MIN	2
4-10 Режим захвата пиковых значений MAX/MIN	2
4-11 Режим 500000 отсчетов	2
4-12 Режим относительных измерений	3
4-13 Предупреждение о неправильном включении	3
4-14 Термины	3
[5] ИЗМЕРЕНИЯ	3
5-1 Первоначальный осмотр	3
5-2 Измерение напряжения	3
5-3 Измерение частоты синусоидальных сигналов	4
5-4 Измерение частоты цифровых сигналов и измерение относительной скважности импульсов	4
5-5 Измерение сопротивлений / емкости конденсаторов / проверка диодов и прозвонка соединений	5
5-6 Измерение токов	5
5-7 Использование опционных принадлежностей	6
[6] УХОД ЗА ПРИБОРОМ	6
6-1 Осмотр и уход	6
6-2 Калибровка	6
6-3 Замена батареи питания и предохранителя	6
[7] ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
7-1 Ремонт	6
7-2 Информация	6
[8] СПЕЦИФИКАЦИЯ	7
8-1 Общие характеристики	7
8-2 Диапазоны и точность измерений	8

[1] МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прочтите этот раздел перед работой

Инструкция по эксплуатации объясняет, как безопасно пользоваться новым цифровым мультиметром PC5000. Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию перед работой. После изучения инструкции храните ее вместе с прибором для быстрого доступа при необходимости. Предписания, отмеченные знаком "⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" должны неукоснительно соблюдаться, для предотвращения риска возгорания или получения электрического шока.

1-1 Описание символов предупреждения

В данном руководстве применяются следующие символы предупреждений

⚠ Очень важные инструкции для безопасной работы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ предупреждает пользователей от ошибок, ведущих к возгоранию и получению электрического шока.

⚠ ВНИМАНИЕ предупреждает пользователей от ошибок, ведущих к повреждению прибора.

⚠ Опасное напряжение. Соблюдайте осторожность при работе с высокими напряжениями.

⏏ Заземление

— Постоянное напряжение (DC)

~ Переменное напряжение (AC)

⏏ Предохранитель

⏏ Двойная изоляция (защита по классу II)

1-2 Предупреждения для безопасного использования

⚠ Предупреждение

Для безопасной работы убедитесь в соблюдении следующих инструкций:

1. Никогда не используйте прибор в цепях с напряжением свыше 3кВ.
2. Никогда не подавайте на вход сигналы, превышающие максимально допустимые входные значения.
3. Никогда не используйте прибор с видимыми повреждениями корпуса или щупов.
4. Будьте особенно осторожны при работе с напряжениями свыше 30В переменного тока (42,2В пиковых) или 60В постоянного тока.
5. Никогда не используйте прибор в цепях с оборудованием (например электродвигателями), которые могут создать ЭДС самоиндукции, т.к. она может превысить максимально допустимое входное значение.
6. Никогда не пользуйтесь прибором со снятой крышкой.
7. Используйте предохранители требуемого типа и номинала. Никогда не используйте самодельные предохранители и перемычки.
8. При подключении щупов первым подключайте черный щуп (к общему выводу). При отключении щупов черный щуп отсоединяется последним.
9. При измерениях всегда держите пальцы за защитными кольцами щупов.
10. При переключении функции измерения всегда отсоединяйте щупы от измеряемой схемы.
11. Перед проведением измерений убедитесь, что режим и диапазон измерения установлены правильно.
12. Никогда не пользуйтесь прибором, если у Вас влажные руки или в условиях сырости.
13. Никогда не открывайте тестер, кроме как для замены батареи или предохранителя. Замена должна соответствовать спецификации.
14. Для обеспечения безопасных и точных измерений проверяйте и калибруйте прибор не реже одного раза в год.
15. Мультиметр предназначен для использования в закрытых помещениях.

1-3 Защита от перегрузки

Функция	Входные гнезда	Максимальный входной сигнал	Защита
mV	mV•V•Ω•	DC/AC 500mV	600В DC/AC эфф.
V		DC/AC 1000В	1050В эфф. 1450В пиков.
Ω, ••••• ▶•••••		⚠ защита по току и напряжению.	600В DC/AC эфф.
Hz		300В пиков.	600В DC/AC эфф.
μA • mA	μA, mA•COM	DC•AC 500mA	предохранитель .0,63A/250В IR 1,5кA
A	A•COM	DC•AC 10A*	предохранитель 12,5A/500В IR 20кA

* 10A продолжительное время

[2] НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

2-1 Назначение

Данный прибор является портативным цифровым мультиметром, разработанным для измерений в слаботочных цепях. Являясь очень удобным устройством для анализа схем и имея множество дополнительных функций, этот мультиметр полезен также, например, для настройки коммуникационного оборудования, бытовых электроприборов, осветительных цепей и пр.

2-2 Особенности

- Инструмент удовлетворяет стандарту безопасности IEC 1010.
- Корпус и схема прибора изготовлены из негорючих материалов.
- Режим измерения тока защищен предохранителем.
- 500,000 отсчетов в режиме измерения постоянного напряжения и 999,999 отсчетов в режиме измерения частоты.
- Обновление цифровой индикации 5 раз в секунду, графической шкалы 60 раз в секунду.
- 5 уровней чувствительности для режима измерения частоты (синусоидальный сигнал).
- Шкалы измерения емкости 50нФ – 9999мкФ.
- Измерения dVn, относительной скважности, тока удержания %4-20mA.
- Разрешающая способность 0,01Om при измерении сопротивлений и 0,01mV при измерении напряжения.
- Режим среднеквадратичного измерения для переменного напряжения (AC) и действующего напряжения (AC+DC).

дисплея равна 5 раз в секунду, в режиме 500000 отсчетов скорость обновления равна 1,25 раз в секунду.

4-12 Режим относительных измерений

Режим относительных измерений позволяет пользователю проводить измерения входных величин относительно определенного фиксированного значения, называемого эталонным. Практически любое значение входного сигнала, отображаемое на дисплее может быть принято за эталонное, включая сигналы в режимах MAX/MIN. Для включения/выключения режима относительных измерений нажмите кнопку ΔREL.

4-13 Предупреждение о неправильном включении

При включении щупов в разъемы для измерения тока в то время, когда поворотный переключатель установлен в режим, отличный от режима измерения тока, раздается сигнал зуммера и на дисплее появляется знак "InErr". Таким образом, прибор предохраняет пользователя от неправильного включения и выжигания плавкого предохранителя.

4-14 Термины

Аналоговая шкала

Аналоговая шкала обеспечивает визуальную индикацию измерений, подобно аналоговому прибору.

Режим среднеквадратичных измерений (True RMS) с развязкой по постоянному току





При среднеквадратичных измерениях входного сигнала прибор вычисляет эффективное значение входного сигнала, определяющее его мощность, и таким образом обеспечивает более точное измерение сигналов, нежели простое усреднение детектированного сигнала. В мультиметре встроена схема среднеквадратичных измерений, позволяющая проводить измерения входных величин, как для синусоидальных сигналов, так и для несинусоидальных, таких, как прямоугольные или треугольные сигналы.

Режим среднеквадратичных измерений (True RMS) для открытого входа

Данный режим вычисляет как переменную, так и постоянную компоненты входного сигнала, вычисления производятся по формуле: $\sqrt{DC^2 + (AC_{rms})^2}$, в результате производятся точные измерения, независимо от формы входного сигнала.

Формфактор

Формфактор сигнала выражается величиной, полученной в результате деления пикового значения сигнала на его среднеквадратичное значение. Наиболее распространенные сигналы, такие, как синусоидальные или сигналы треугольной формы имеют относительно большой формфактор. Напряжения и формфактор для типичных сигналов приведены в таблице.

Входной сигнал	ампл. размах P	средне-кв. напряжение Vrms	усреднен. напряжение Vavg	P/Vrms	Vrms/Vavg
Синус 	1,414	1,000	0,900	1,414	1,111
Прямоуг. форма 	1,000	1,000	1,000	1	1,000
Треуг. форма 	1,732	1,000	0,866	1,732	1,155
Импульс  $D = \frac{T_1}{T_2}$	2,000	$2\sqrt{D}$	$2xD$	$1/\sqrt{D}$	$1/\sqrt{D}$

Замечание:

Измерения следует проводить при формфакторе не более 5.

Кoeffициент подавления сетевых наводок (NMRR)

Кoeffициент подавления сетевых наводок – это свойство прибора подавлять нежелательные наводки от электрических сетей, которые могут влиять на точность измерений постоянного напряжения и тока. Этот коэффициент указывается в децибелах (dB). Для приборов данной серии коэффициент подавления сетевых наводок превышает 60дБ для частот сетей равных 50Гц и 60Гц, что является очень хорошим параметром.

Кoeffициент подавления синфазных сигналов (CMRR)

Синфазные сигналы – это напряжения, присутствующие одновременно на входе COM и на входе для измерения напряжений, измеренные по отношению к земле. Данный прибор способен подавлять синфазные сигналы на входе, вызывающие нестабильность показаний прибора или постоянное смещение при измерении напряжения. Приборы данной серии имеют коэффициент подавления синфазных сигналов свыше 90дБ в диапазоне от 0 до 60Гц в режиме измерения переменного напряжения и свыше 120дБ на частотах 0Гц, 50Гц и 60Гц в режиме измерения постоянного напряжения.

[5] ИЗМЕРЕНИЯ

5-1 Первоначальный осмотр


Предупреждение

1. Никогда не работайте, если щупы прибора повреждены.
2. Перед проведением измерений убедитесь в целостности щупов.

5-2 Измерение напряжения

Предупреждение

1. Никогда не подавайте на вход сигналы с уровнем, превышающие предельно допустимые значения.
2. При изменении функции измерения всегда отсоединяйте щупы от измеряемой схемы.
3. При проведении измерений всегда держите пальцы за защитными кромками щупов.



DCmV: Максимальная величина входного напряжения: 500mV постоянного напряжения

DCV: Максимальная величина входного напряжения: 1000V постоянного напряжения

ACmV: Максимальная величина входного напряжения: 500mV переменного напряжения

ACV: Максимальная величина входного напряжения: 1000V переменного напряжения

(AC+DC)mV: Максимальная величина входного напряжения: 500mV постоянного/переменного напряжения

(AC+DC)V: Максимальная величина входного напряжения: 1000V постоянного/переменного напряжения

5-2-1 Измерение ACV/dBm

1) Область применения

ACV: Измерение сетевого напряжения синусоидальной формы

dBm: Измерение в децибелах

2) Диапазоны измерения

4 диапазона от 5,0000V до 1000V

от -11,76dBm до 54,25dBm

3) Процедура измерения

① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V мультиметра.


② Установить переключатель режимов измерения в положение V~/dBm.

③ Для переключения между режимами измерения V и dBm нажмите кнопку SELECT.

④ Подключите щупы к измеряемой схеме.

⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑥ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:

При включении прибора в режиме dBm значение его импеданса отображается на дисплее в течение 1 секунды. Для изменения величины импеданса в режиме dBm нажимайте кнопку dBm-Ω, при этом величина импеданса изменяется в последовательности 4, 8,

16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 Ом. Новый выбранный импеданс сохраняется в энергонезависимой памяти мультиметра, и будет включаться по умолчанию.

5-2-2 Измерения DCV/(AC+DC)V

1) Область применения

DCV: Измерения постоянных напряжений в цепях и батареях.

(AC+DC)V: Измерение суммарного (постоянного и переменного) напряжения в цепях.

2) Диапазоны измерения

4 диапазона от 5,0000В до 1000В

3) Процедура измерения

① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V мультиметра.

② Установить переключатель режимов измерения в положение V_{DC} .


③ Для переключения между режимами измерения --- и --- нажимайте кнопку **SELECT**.

④ Подключите щупы к измеряемой схеме.

• Красный щуп подключайте к положительному потенциалу, а черный к отрицательному.

⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑥ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:

Для переключения между точностью 50000 и 500000 при измерениях постоянного напряжения нажмите кнопку **500000**.

5-2-3 Измерения ACmV/DCmV/(AC+DC)mV

1) Область применения

ACmV: Измерение малых переменных напряжений в цепях

DCmV: Измерение малых постоянных напряжений в цепях

(AC+DC)mV: Измерение малых суммарных напряжений в цепях

2) Диапазоны измерения

1 диапазон 500,00mV

3) Процедура измерения

① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V мультиметра.

② Установить переключатель режимов измерения в положение mV

③ Для переключения между режимами измерения --- и --- нажимайте кнопку **SELECT**.

④ Подключите щупы к измеряемой схеме.

• Красный щуп подключайте к положительному потенциалу, а черный к отрицательному.

⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑥ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.

Замечание:

Для переключения между точностью 50000 и 500000 при измерениях постоянного напряжения нажмите кнопку **500000**.

5-3 Измерение частоты синусоидальных сигналов

Предупреждение

1. Никогда не подавайте на вход сигналы с уровнем, превышающие предельно допустимые значения.

2. При изменении функции измерения всегда отсоединяйте щупы от измеряемой схемы.

3. При проведении измерений всегда держите пальцы за защитными кромками щупов.

1) Область применения

Измерение частоты синусоидальных сигналов

2) Диапазоны измерения

Диапазон измерения зависит от установленного диапазона измерения.

3) Процедура измерения

① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему Hz мультиметра.


② Установить переключатель режимов измерения в положение mV, V, μ A, mA или A.

③ Для включения / выключения режима измерения частоты нажмите кнопку **~Hz**.

④ Подключите щупы к измеряемой схеме.

⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑥ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:

Для переключения между точностью 50000 и 500000 при измерениях постоянного напряжения нажмите кнопку **500000**.

Измерение частоты возможно в режимах mV, V, μ A, mA и A.

Диапазон	Чувствительность (синус)	Диапазон измерения
500mV	100mV (мин)	10Гц – 200КГц
5В	1В (мин)	
50В	10В (мин)	10Гц – 100КГц
500В	100В (мин)	
1000В	900В (мин)	10Гц – 10КГц

Входная чувствительность автоматически устанавливается в зависимости от диапазона измерения, выбранного перед активацией Hz. Диапазон измерения в mV имеет наивысшую чувствительность (100mV), а диапазон измерения 1000В имеет минимальную чувствительность (900В). Перед измерением частоты рекомендуется измерить величину (напряжение или ток) входного сигнала, а затем активировать режим измерения частоты, постольку при этом устанавливаются наиболее оптимальные режимы триггера схемы измерения напряжения. Вы также можете вручную выставить диапазон измерения входного сигнала кнопкой RANGE, задавая таким образом другой желаемый порог триггера схемы измерения напряжения.

5-4 Измерение частоты цифровых сигналов и измерение относительной скважности импульсов

Предупреждение

1. Никогда не подавайте на вход сигналы с уровнем, превышающие предельно допустимые значения.

2. При изменении функции измерения всегда отсоединяйте щупы от измеряемой схемы.

3. При проведении измерений всегда держите пальцы за защитными кромками щупов.

1) Область применения

Измерение частоты логических сигналов

Измерение относительной скважности импульсов

2) Диапазоны измерения

Частота: 5,0000Гц – 2,00000МГц (автовывбор диапазона)

Относительная скважность: 0,1% - 99% (автовывбор)


3) Процедура измерения

① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему Hz мультиметра.

② Установить переключатель режимов измерения в положение μ Hz.

③ Для переключения между режимами измерения частоты и относительной скважности нажимайте кнопку **SELECT**.

④ Подключите щупы к измеряемой схеме.



⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑥ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.

Замечание:

При этих режимах измерения графическая шкала отключена.

В режиме измерения частоты для переключения между точностью 50000 и 500000 нажмите кнопку **500000**.
Входная чувствительность в этих режимах максимальна.

5-5 Измерение сопротивлений / емкости конденсаторов / проверка диодов и прозвонка соединений

Предупреждение

Никогда не подавайте напряжение на входные разъемы.

5-5-1 Диодный тест

1) Область применения

Проверка качества диодов

2) Процедура измерения

① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему \rightarrow мультиметра.

② Установить переключатель режимов измерения в положение \rightarrow .

③ Подключите черный щуп к катоду, а красный щуп к аноду диода. Проверьте исправность диода.


- Нулевые показания говорят о короткозамкнутом диоде.

- Если дисплей показывает **OL**, то диод имеет обрыв.

④ Подключите черный щуп к аноду, а красный щуп к катоду диода. Проверьте исправность диода.

- Если дисплей показывает **OL**, то диод исправен. Любые другие показания говорят о дефективности диода.

⑤ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:

Напряжение на разомкнутых щупах не превышает 3,5В.

5-5-2 Измерение сопротивлений

1) Область применения

Измерение величины сопротивления резисторов и цепей.

2) Диапазоны измерения

6 диапазонов: от 500,00 Ом до 50,00 МОм

3) Процедура измерения


① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему Ω мультиметра.

② Установить переключатель режимов в положение Ω/\rightarrow и выберите режим измерения сопротивлений кнопкой **SELECT**.

③ Подключите щупы к измеряемой цепи.

④ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑤ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:

Для компенсации сопротивления щупов при измерении малых сопротивлений используйте режим относительных измерений. Если электрические наводки влияют на точность показаний, экранируйте объект измерения проводником отрицательной полярности (COM).

Если во время измерений пальцы касаются щупов мультиметра, то электрическое сопротивление тела может повлиять на точность измерений.

Напряжение разомкнутой цепи на концах щупов не превышает 1,3В (на диапазонах 50Ω и 500Ω не превышает 3В).

5-5-3 Прозвонка соединений

1) Область применения:

Прозвонка кабелей, жгутов и пр.

2) Процедура проведения прозвонки


① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему \rightarrow мультиметра.

② Установить переключатель режимов в положение Ω/\rightarrow и выбрать режим прозвонки соединений \rightarrow кнопкой **SELECT**.

③ Подключите щупы к исследуемой цепи.

④ При наличии электрического контакта прозвучит сигнал зуммера.

⑤ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:

Порог срабатывания находится в пределах 20-120 Ом.

Время отклика: <100 мксек.

5-5-4 Измерение емкости конденсаторов

1) Область применения:

Измерение емкостей конденсаторов

2) Диапазон измерения:

6 диапазонов: от 50,00 нФ до 9999 мкФ

3) Процедура проведения измерений:


① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему \rightarrow мультиметра.

② Установить переключатель режимов в положение \rightarrow и выбрать режим прозвонки соединений кнопкой **SELECT**.

③ Подключите щупы к измеряемому конденсатору.

④ Измеренная величина будет отображена на дисплее.

⑤ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы.



Замечание:


При подключении к компьютеру предел измерения емкостей ограничен 500,0 мкФ из-за низкой скорости измерения емкостей больших величин.

5-6 Измерение токов

Предупреждение:

1. Никогда не подавайте напряжение на входные разъемы.

2. Убедитесь, что подключение мультиметра производится последовательно нагрузке.




3. При проведении измерений в трехфазных цепях необходимы особые меры предосторожности, т.к. напряжение между фазами существенно выше напряжения между любой фазой и землей.

4. Не подавайте на вход токи, превышающие максимально допустимые значения.

5. Перед включением в измеряемую цепь мультиметра выключите питание цепи

5-6-1 Измерение токов в диапазоне 10A
Максимальный входной ток: не более 10A

- 1) Область применения:
 Постоянный ток: Проверка батарей питания и измерение токов в схемах.
 Переменный ток: Измерение тока в схемах с переменным током.
- 2) Диапазон измерения:
 2 диапазона: 5,000A и 10,00A
- 3) Процедура проведения измерений:
 ① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему A мультиметра.
 ② Установить переключатель режимов в положение A и кнопкой **SELECT** выбрать режим измерения тока.
 ③ Отключив питание измеряемой схемы, разорвать цепь и включить в разрыв цепи щупы мультиметра.
- Для измерения постоянного тока DCA подключить черный щуп в разрыв к точке цепи с отрицательным потенциалом, а красный щуп к точке цепи с положительным потенциалом.
 - Для измерения переменного напряжения ACA подключить черный и красный щупы в разрыв измеряемой цепи.
 - Для измерения напряжения (AC+DC)A подключить черный и красный щупы в разрыв измеряемой цепи.
- ④ Измеренная величина будет отображена на дисплее.
 ⑤ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы и восстановить соединение.



Замечание:

В режиме измерения тока удержания %4-20mA 4mA соответствует 0%, а 20mA соответствует 100%.

5-7 Использование опционных принадлежностей

Предупреждение:

1. Никогда не превышайте уровень максимально допустимых входных величин.
2. При переключении режима работы отсоедините щупы от исследуемой цепи.

5-7-1 Токковые клещи CL-20D

- 1) Область применения:
 Бесконтактное измерение переменного тока
- 2) Диапазон измерения:
 2 диапазона: 20A и 200A
- 3) Процедура проведения измерений:
 ① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V мультиметра.
 ② Установить переключатель режимов в положение V и кнопкой **SELECT** выбрать режим измерения переменного сигнала.
 ③ Кнопкой **RANGE** выбрать диапазон измерения 5V.
 ④ Кнопкой на токовых клещах выбрать диапазон измерения 20A или 200A.
 ⑤ Раскрыть клещи и замкнуть их на провод с измеряемым током (1 фаза).
 ⑥ Измеренная величина будет отображена на дисплее. *1
 ⑦ После измерений раскройте клещи и снимите их с измеряемого провода.

***1 Чтение показаний на дисплее**

Диапазон измерения	Множитель	Единица измерения
20A	x10	A
200A	x100	A

5-7-1 Токковые клещи CL-22AD


- 1) Область применения:
 Бесконтактное измерение переменного тока.
 Бесконтактное измерение постоянного тока.
- 2) Диапазон измерения:
 ACA: 2 диапазона: 20A и 200A
 DCA: 2 диапазона: 20A и 200A
- 3) Процедура проведения измерений:
 ① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V мультиметра.
 ② Установить переключатель режимов в положение V= или V~.
 ③ Кнопкой **RANGE** выбрать диапазон измерения 5V.
 ④ Кнопкой на токовых клещах выбрать диапазон измерения 20A или 200A.
- При измерении постоянного тока убедитесь, что мультиметр показывает нулевое значение в отсутствие сигнала. В противном случае установите нулевое значение поворотом ручки 0ADJ.
- ⑤ Раскрыть клещи и замкнуть их на провод с измеряемым током (1 фаза).
 ⑥ Измеренная величина будет отображена на дисплее. *2
 ⑦ После измерений раскройте клещи и снимите их с измеряемого провода.

***2 Чтение показаний на дисплее**

Диапазон измерения	Множитель	Единица измерения
20A	x100	A
200A	x1000	A

5-7-3 Токковые клещи CL33DC

- 1) Область применения:
 Бесконтактное измерение постоянного тока
- 2) Диапазон измерения:
 2 диапазона: 30A и 300A
- 3) Процедура проведения измерений:
 ① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему V мультиметра.
 ② Установить переключатель режимов в положение V=.



Замечание:

Время измерения 10A неограниченно

5-6-2 Измерение токов в диапазоне µA и mA.
Максимальный входной ток: не более 500mA

- 1) Область применения:
 Постоянный ток: Проверка батарей питания и измерение токов в схемах.
 Переменный ток: Измерение тока в схемах с переменным током.
 Действующий ток: Измерение тока в различных цепях.
- 2) Диапазон измерения:
 4 диапазона: 5000,0µA / 500,00µA и 50,00mA / 500,0mA
- 3) Процедура проведения измерений:
 ① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему µA/mA мультиметра.
 ② Установить переключатель режимов в положение µA или mA и кнопкой **SELECT** выбрать требуемый режим измерения тока.
 ③ Отключив питание измеряемой схемы, разорвать цепь и включить в разрыв цепи щупы мультиметра.
- Для измерения постоянного тока DCµA и DCmA подключить черный щуп в разрыв к точке цепи с отрицательным потенциалом, а красный щуп к точке цепи с положительным потенциалом.
 - Для измерения переменного напряжения ACµA и ACmA подключить черный и красный щупы в разрыв измеряемой цепи.
 - Для измерения напряжения (AC+DC)µA и (AC+DC)mA подключить черный и красный щупы в разрыв измеряемой цепи.
- ④ В режиме измерения DCmA нажмите и удерживайте нажатой кнопку %4-20mA более 1 сек. для вывода величины измеренного тока удержания в виде процентного соотношения.
 ⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее.
 ⑥ После измерений отсоедините щупы от исследуемой схемы и восстановить соединение.

- ③ Кнопкой **RANGE** выбрать диапазон измерения 5В.
 - ④ Кнопкой на токовых клещах выбрать диапазон измерения 30А или 300А.
 - При измерении постоянного тока убедитесь, что мультиметр показывает нулевое значение в отсутствие сигнала. В противном случае установите нулевое значение поворотом ручки 0ADJ.
 - ⑤ Раскрыть клещи и замкнуть их на провод с измеряемым током (1 фаза).
 - ⑥ Измеренная величина будет отображена на дисплее. *3
 - ⑦ После измерений раскройте клещи и снимите их с измеряемого провода.
- *3 Чтение показаний на дисплее

Диапазон измерения	Множитель	Единица измерения
30А	x100	А
300А	x1000	А

5-7-4 Термопара Т300-РС

- 1) Область применения:
Измерение температуры.
 - 2) Диапазон измерения:
от -50°C до 300°C
 - 3) Процедура проведения измерений:
 - ① Подключить черный щуп к разъему COM, а красный щуп к разъему Ω мультиметра.
 - ② Установить переключатель режимов в положение Ω/\ast и кнопкой **SELECT** выбрать режим \ast).
 - ③ Кнопкой **RANGE** выбрать диапазон измерения 5K Ω .
 - ④ Внести сенсор термопары в измеряемый объект.
 - ⑤ Измеренная величина будет отображена на дисплее. *4
 - ⑦ После измерений раскройте клещи и снимите их с измеряемого провода.
- *4 Величина на дисплее мультиметра имеет размерность температуры.

[6] УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Предупреждение

1. Данный раздел очень важен с точки зрения безопасности. Внимательно и полностью изучите раздел для правильного ухода за инструментом.
2. Инструмент нуждается в проверке и калибровке по меньшей мере один раз в год для безопасной и точной работы.

6-1 Осмотр и уход

- 1) Внешний вид
 - Не повредился ли прибор при падении?
- Измерение температуры.

2) Щупы

- Не повреждены ли провода щупов?
- Не обнажены ли провода щупов?

Замечание

Сгорание внутреннего предохранителя делает невозможным только измерение тока.
Убедитесь, что провода щупов не имеют повреждений, см. раздел 5-1.

6-2 Калибровка

Изготовитель может провести проверку и калибровку прибора. Для получения информации свяжитесь с изготовителем.

6-3 Замена батареи питания и предохранителя

Предупреждение

1. Передняя панель и корпус прибора могут быть повреждены при воздействии летучих растворителей, поэтому не используйте для очистки спирты и растворители. Пользуйтесь для чистки сухой мягкой ветошью, аккуратно протирая поверхность прибора.
2. Корпус и дисплей прибора не способны противостоять воздействию высоких температур. Поэтому не располагайте прибор вблизи нагревательных устройств (таких, как паяльники).
3. Не храните инструмент в месте, где он может подвергнуться вибрации, или где он может упасть.
4. Избегайте хранения прибора в горячих, холодных или влажных местах, в местах, где возможно выпадение конденсата, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

[7] ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7-1 Ремонт

Если мультиметр перестал нормально работать, то перед обращением в службу ремонта проверьте следующее:

- Не сгорел ли предохранитель?
- Не разряжена ли батарея питания?

Мы производим платный ремонт испорченного оборудования. Не посылайте нам приборы в оригинальной упаковке, т.к. она не предназначена для почтовых пересылок. Отправляйте приборы в коробках размером, по меньшей мере, в пять раз больше, чем сам прибор.

7-2 Информация

Если Вы хотите получить какую-либо дополнительную информацию связанную с прибором, обращайтесь к дилерам.

[8] СПЕЦИФИКАЦИЯ

8-1 Общие характеристики

Дисплей:

4-4/5 разрядный ЖК-дисплей с максимальной индикацией 50000 (с возможностью выбора максимальной индикации до 500000 для измерения постоянного напряжения и 999999 для измерения частоты).

Скорость обновления дисплея:

4-4/5 разрядный дисплей: 5 раз в секунду
5-4/5 разрядный дисплей: 1,25 раз в секунду
52-сегментный графический дисплей: 60 раз в секунду.

Индикация разряда батареи:

При напряжении питающей батареи ниже 7В.

Рабочая температура:

от 0°C до 30°C при относительной влажности не более 80%
от 31°C до 50°C при относительной влажности не более 50%

Температура хранения:

от -20°C до 60°C при снятой батарее и относительной влажности не более 80%

Высота:

Работа на высотах до 2000 метров.

Температурный коэффициент:

Номинально 0,15x(указанная точность) / °C, в диапазоне температуры (0°C - 18°C или 28°C - 50°C).

Питание:

Одна щелочная батарея 9В типа NEDA1604.

Измерение:

AC, AC+DC, среднеквадратичное измерение (True RMS).

Автоматическое:

После 17 минут простоя

Параметры безопасности:

Соответствует требованиям по двойной изоляции EN61010-1 (1995), UL3111-1 (6.1944), CSA C22.2 No. 1010-1-92, IEC10101-1 для гнезд:

V/- \rightarrow \rightarrow / Ω/\ast / \rightarrow /Hz : CAT III для 600В и CAT II для 1000В

μ А • mA : CAT II для 250В перем. и 150В пост.

А : CAT II для 500В перем. и 300В пост.

Защита от кратковременных всплесков:

6,5КВ (при длительности 50мкс)

Электромагнитная совместимость:

Соответствует требованиям EN55022 (1994/A1; 1995/Class B) и EN50082-1 (1992).

Потребление:

4,7mA (типичное значение).

Размеры:

179 x 87 x 55 мм (с холстером)

Вес:

320 гр, 460 граммов с холстером.

Принадлежности:

Щупы (TL-82), "крокодилы" (CL-13), холстер (H-50), батарея (установлена), инструкция по эксплуатации.

Дополнительные принадлежности:

Кабель RS232: KB-RS2

Программное обеспечение: PC Link, PC Link Plus

Температурный пробник: T-300PC (тонкая платиновая пленка)

Токосъемные клещи: CL-20D, CL-22AD, CL33DC.

Категории на перегрузку по напряжению

- Оборудование по CAT I – это оборудование, в котором кратковременные перегрузки по напряжению ограничены низким уровнем.
Пример: защищенные электрические схемы.
- Оборудование по CAT II – это оборудование, питаемое от стационарной силовой сети.
Пример: домашние приборы, офисное и лабораторное оборудование.
- Оборудование по CAT III – это встроенное силовое оборудование.
Пример: силовые переключатели и оборудование, постоянно подключенное к силовой сети.
- Оборудование по CAT IV – это оборудование, используемое в первичных источниках сетевого напряжения.
Пример: электрические счетчики и токоограничительные устройства, используемые в первичных силовых цепях.

8-2 Диапазоны и точность измерений

Точность – это \pm (% от измеренного + количество цифр младшего разряда) при 23°C \pm 5°C и относительной влажности менее 75%.

TRUE RMS – истинное среднеквадратичное значение для напряжения и тока, определяется в диапазоне от 5 до 100%.

Максимальное значение амплитудного коэффициента: не более 5:1 для полной шкалы и не более 10:1 для половинной шкалы и для частотных компонент сигнала, лежащих в пределах указанного диапазона рабочих частот.

Постоянное напряжение \odot 500000 отсчетов

Диапазон	Точность
500,00мВ, 5,0000В, 50,000В	0,03% + 2D
500,00В	0,05% + 2D
1000,0В	0,1% + 2D

D – единица младшего разряда

Коэффициент подавления сетевых помех: >90дБ при 50Гц/60Гц

Коэффициент подавления синфазных сигналов: >120дБ при частоте сигнала 0Гц, 50Гц/60Гц и сопротивлении сигнала 1 КОм.

Переменное и действующее напряжение (АС, АС+DC)

Диапазон	Точность*
45Гц – 300Гц	
500,00мВ, 5,0000В, 50,000В, 500,00В, 1000,0В	0,8% + 60D
300Гц – 1КГц	
500,00мВ	0,8% + 40D
5,0000В, 50,000В	2,0% + 60D
500,00В	1,0% + 40D
1000,0В	
1КГц – 20КГц	
500,00мВ	1дБ **
5,0000В, 50,000В	2дБ **
500,00В	3дБ **
1000,0В	не определено

* В диапазоне измерения от 5% до 10% полной шкалы: точность определяется как % от измеренного + 80D

** В диапазоне измерения от 5% до 10% полной шкалы: точность определяется как % от измеренного + 180D

** В диапазоне измерения от 10% до 15%: полной шкалы точность определяется как % от измеренного + 100D

Коэффициент подавления синфазных сигналов: >90дБ при частоте сигнала от 0 до 60Гц и сопротивлении сигнала 1 КОм.

Номинальный входной импеданс: 10МОм 30пФ (для диапазона 500мВ 80пФ). Остаточная индикация при закороченных щупах менее 50 единиц младшего разряда.

дБм

При 600Ом: от -11,76дБм до 54,25дБм

Точность: \pm 0,25дБ + 2D (40Гц – 20КГц)

Входной импеданс: 10МОм 30пФ номинально

Переключаемый эталонный импеданс: 4, 8,16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200Ом.

Постоянный ток

Диапазон	Точность	Падение напряжения
500,00мкА	0,15% + 20D	0,15мВ/мкА
5000,0мкА	0,1% + 20D	
50,000мА	0,15% + 10D	3,3мВ/мА
500,00мА	0,1% + 20D	
5,0000А	0,5% + 10D	0,03В/А
10,000А *	0,5% + 20D	

* 10А непрерывно

Переменный АС и действующий АС+DC ток

Диапазон	Точность	Падение напряжения
50Гц – 60Гц		
500,00мкА	1,0% + 4D	0,15мВ/мкА
5000,0мкА		
50,000мА		3,3мВ/мА
500,00мА		
5,0000А		
10,000А *	0,03В/А	
40Гц – 1КГц		
500,00мкА	1,0% + 40D	0,15мВ/мкА
5000,0мкА		
50,000мА		3,3мВ/мА
500,00мА		
5,0000А		
10,000А *	0,03В/А	

* 10А непрерывно

Контурный ток % 4-20мА

Точность: \pm 25 единиц

4мА=0% (ноль), 20мА=100% (полный размах). Разрешение: 0,01%

Сопротивление

Диапазон	Точность
500,00Ом	0,2% + 6D
5,0000КОм	
50,000КОм	
500,00КОм	0,8% + 6D
5,0000МОм	
50,000МОм	

Напряжение разомкнутой цепи: <1,3В (<3В на диапазоне 500Ом)

Емкость

Диапазон	Точность
50,00нФ	0,8% + 3D
500,0нФ	
5,000мкФ	1,0% + 3D
50,00мкФ	2,0% + 3D
500,0мкФ	3,5% + 5D
9999мкФ	5,0% + 5D

Точность приведена для пленочных конденсаторов или лучших

Частота синусоидальных сигналов

Диапазон	Чувствительность	Диапазон измерения
500мВ	100мВ min	10Гц – 200КГц
5В	1В min	
50В	10В min	10Гц – 100КГц
500В	100В min	
1000В	900В min	10Гц – 10КГц

Точность: 0,002% + 4D

Частота цифровых сигналов

Диапазон	Точность
5,0000Гц – 2,0000МГц	0,002% + 4D

Чувствительность: 2,5В пик, прямоугольный сигнал

Относительная скважность

Диапазон	Точность
0,01% – 99,99%	3D/кГц + 2D

Диапазон входных частот: 5Гц – 500КГц, логика 5В

Диодный тест

Диапазон	Точность	Тестовый ток	Напряжение разомкн. цепи
5,0000В	1% + 1D	0,8мА	<3,5В

Прозвонка соединений

Порог срабатывания: между 200Ом и 2000Ом, время отклика <100мкс

Режим Peak Hold (регистрации пикового уровня)

Точность: не хуже \pm 100D для событий длительностью >0,8мсек

Характеристики и дизайн описанного прибора могут пересматриваться без предварительного уведомления.