

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**SKD-5200P SKD-5300P
SKD-5300PF SKD-7000P
SKD-7200P SKD-7800P
SKD-7800PF SKD-8300P
SKD-8400P SKD-8500P
SKD-8300PF**

**ВИНТОВЕРТ
С НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ
ДЛЯ СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛА**



KILEWS INDUSTRIAL CO., LTD.

6FL., NO.30, HWA CHENG ROAD, HSIN CHANG CITY, TAIPEI TAIWAN.
ТЕЛЕФОН : 886- (2)2997-1912~3 ФАКС : 886- (2)2996-9023

ЗАМЕЧАНИЕ

Данные винтоверты предназначены для монтажа резьбовых соединений металлических деталей в приборостроении и легкой промышленности. KILEWS не ответственны за инструмент, подвергнутый несанкционированной модификации.

ОСТОРОЖНО!**Важная информация о безопасности**

Перед размещением на рабочем месте, обслуживанием или работой с этим инструментом полностью прочтайте это руководство и сохраняйте его в дальнейшем. Обязательно доведите информацию из этого руководства до персонала, работающего с этим инструментом. Несоблюдение положений руководства может привести к травме. При использовании электрического инструмента обязательно должны выполняться основные требования техники безопасности для снижения риска возгорания, электрошока или травм.

1 Важные инструкции по безопасности

1) Поддерживайте чистоту на рабочем месте

Беспорядок на рабочем месте или столе могут привести к травме.

2) Условия окружающей среды

Не допускается нахождение инструмента под дождем. Не допускается использование инструмента в условиях сырости или повышенной влажности. Не допускается использование инструмента в местах, где имеется опасность возгорания или взрыва.

3) Защита от электрошока

Не допускается контакт тела работающего с заземленными предметами (трубы, радиаторы отопления, плиты, холодильники и т.п.).

4) Держите в недоступном детям месте

Не позволяйте посторонним лицам прикасаться к инструменту или кабелям его питания. Не допускается нахождение на рабочем месте посторонних лиц.

5) Хранение инструмента

Если инструмент не используется, храните его в сухом, недоступном для детей месте.

6) Не допускайте перегрузки инструмента

Для качественной и безопасной работы используйте инструмент согласно его характеристикам.

7) Правильно используйте инструмент

Не перегружайте инструмент для прецизионных работ, используя его для работ предназначенных для мощного инструмента. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать инструмент не по назначению, например, использовать в качестве циркульной пилы.

8) Спецодежда

Украшения или свободная одежда могут быть захвачены движущимися частями инструмента. При работе вне помещений используйте резиновые перчатки и нескользкую обувь. Используйте головной убор, чтобы спрятать по нему волосы.

9) Защита глаз и органов дыхания

Используйте очки или защитную маску и респиратор при работе в условиях пыли.

10) Подключение инструмента в условиях пыли

Для работы в условиях пыли используйте для питания соответствующее специальное оборудование.

11) Берегите от повреждения шнур инструмента

Не поднимайте и не носите инструмент за шнур, не тяните за шнур при его отсоединении от источника питания. Оберегайте шнур от высокой температуры, нефтепродуктов и предметов с острыми кромками.

12) Закрепляете инструмент

Используйте приспособления для крепления инструмента при работе. Это более безопасно, чем держать инструмент при работе рукой, а также освобождает обе руки для использования инструмента.

13) Не переоценивайте собственные силы

Всегда используйте специальные подвесы или стойки для инструмента.

14) Аккуратно обслуживайте инструмент

Для обеспечения качества и безопасности работы держите режущий инструмент чистым и острым. Регулярно согласно указанному в руководстве регламенту производите смазку и замену изношенных деталей инструмента. Периодически осматривайте шнуры инструмента. При выявлении повреждений

замените их в уполномоченном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители питания. При выявлении повреждений замените их. Держите рукоятки инструмента сухими, чистыми и без следов нефтепродуктов и жира.

15) Отключайте инструмент от сети

Если инструмент не используется, а также перед обслуживанием или заменой рабочих насадок (ножей, бит или фрез).

16) Убедитесь в отсутствии в инструменте вспомогательных приспособлений или ключей

Перед каждым включением инструмента визуально убедитесь, что вспомогательные приспособления или ключи удалены из него.

17) Остерегайтесь непреднамеренного пуска

Не переносите включенный инструмент или с пальцем, находящимся на кнопке пуска. Перед подключением инструмента к источнику питания, убедитесь, что его выключатель находится в положении "ВЫКЛЮЧЕНО".

18) Использование удлинителя вне помещений

При эксплуатации инструмента вне помещений необходимо использовать специальный удлинительный кабель, предназначенный для работ вне помещений.

19) Следите за своим состоянием

При использовании инструментом руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте инструмент, если Вы утомлены.

20) Регулярно проверяйте работоспособность деталей инструмента

После выявления и устранения повреждений защитных устройств или других частей инструмента перед дальнейшей эксплуатацией работоспособность инструмента должна быть тщательно проверена. Проверьте регулировку подвижных частей и свободу их хода, отсутствие повреждений других деталей и прочих неисправностей, которые могут повлиять на работу инструмента. Неисправные защитные устройства или прочие детали должны быть восстановлены должным образом или заменены в уполномоченном сервисном центре, если это не оговорено иначе в настоящем руководстве. Неисправные выключатели замените в уполномоченном сервисном центре. Не допускается использовать инструмент с неисправным выключателем.

21) Предупреждение об использовании принадлежностей

Использование любых принадлежностей или дополнительных устройств, неоговоренных в настоящем руководстве, может привести к травме.

22) Ремонт инструмента

Данный электрический инструмент соответствует общепринятым требованиям безопасности. Его ремонт должен осуществляться квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей, в противном случае возрастает опасность травм.

ОСТОРОЖНО!

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

2 Замечания по эксплуатации


- 1) Перед заменой биты всегда устанавливайте переключатель направления вращения в нейтральное положение.
- 2) Во избежание повреждения инструмента не допускается контакт корпуса винтоверта с ацетоном, бензином, трихлорэтилен кетоном или любыми подобными растворителями.
- 3) Не допускается падение или неправильная эксплуатация винтоверта.
- 4) Не допускается устанавливать регулятор момента в положение больше 8 по шкале регулировки момента.
- 5) При рабочем цикле три секунды и более необходимо делать перерывы в работе инструмента. Типовой рабочий цикл для этого инструмента – 0.8 с – включен, 3.2 с – выключен.
- 6) Не допускается закручивать более 800 саморезов в час (диаметр 3 мм, длина 5 мм).
- 7) Не допускается использовать этот винтоверт для закручивания шурупов в дерево. Этот винтоверт предназначен только для работы с металлом.
- 8) Не допускается изменять положение переключателя направления вращения при вращении электромотора.
- 9) Если инструмент не используется, установите переключатель направления вращения в положение “OFF” и отключите винтоверт от сети.
- 10) При установке переключателя или регулятора модуля питания в положение “LO” скорость вращения винтоверта будет снижена, но при этом также снизится и максимальный крутящий момент инструмента. Поэтому в этом случае винтоверт может использоваться только с установкой крутящего момента ниже среднего (не более 4 по шкале установки момента). При установке переключателя или регулятора модуля питания в положение “HI” винтоверт обеспечивает максимальный крутящий момент.

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается падение или неправильная эксплуатация винтоверта.
- Если инструмент не используется, установите переключатель направления вращения в положение “OFF” и отключите винтоверт от сети.

Инструкция по заземлению

- 1) Для защиты рабочего от электрошока данный инструмент во время использования должен быть заземлен. **ВНИМАНИЕ!** В целях гарантированного заземления проводник заземления в шнуре питания должен иметь надежный контакт с гнездом заземления источника питания. Провод заземления в шнуре питания данного инструмента – зеленый (или зеленый с желтым). Не допускается подключать зеленый (или зеленый с желтым) провод к фазовому проводу. Проводник заземления в этом инструменте служит не только для защиты работающего от электрошока, но также позволяют снимать электростатический заряд, накапливаемый инструментом в процессе работы.
- 2) При эксплуатации заземление является наиболее важной задачей. Для поддержания надлежащей работоспособности винтоверта в зависимости от условий и обстоятельств эксплуатации периодически каждые 3~6 месяцев необходимо производить проверку цепи заземления инструмента. Проверка производится следующим образом. Установите диапазон измерения омметра R*100 (Ом). Замкните наконечники щупов ("+" и "-") и установите нулевое показание измерительного прибора ("0"). Наконечником красного щупа ("+") коснитесь контакта провода заземления в разъеме шнура питания винтоверта, а наконечником черного щупа (" - ") коснитесь головки держателя биты. При исправном заземлении винтоверта показание омметра должно быть близко к нулю "0". Для правильного измерения щупы омметра должны быть плотно прижаты к указанным точкам винтоверта.
- 3) Винтоверты после изготовления проходят проверку качества. Проверка заземления производится пропусканием через цепь заземления тока 26 А по величине сопротивления, которая не должна превышать 0.3 Ом.



3 Характеристики

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Этот инструмент требует совместного использования модуля питания:

SKD-1
SKD-2
SKP-32HL
SKP-32VR
SK-DU1
SK-DU2

Технические данные

| Характеристики | Модель | SKD-5200P | SKD-5300P | SKD-5300PF | SKD-7000P | SKD-7200P | SKD-7800P | SKD-7800PF | | | |
|--|-----------|--|------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--|--|--|
| Постоянное напряжение питания | | | | | 24 В или 32 В | | | | | | |
| Номинальная мощность | | | | | 48 Вт | | | | | | |
| Крутящий момент | кгс•м | 1~12 | 3~16 | 1~8 | 4~18 | 6~24 | 8~30 | 2~10 | | | |
| | фунт•дюйм | 0.87~10.44 | 2.61~13.92 | 0.87~6.96 | 3.48~15.66 | 5.22~20.88 | 6.96~26.1 | 1.74~8.7 | | | |
| | Н•м | 0.1~1.18 | 0.29~1.57 | 0.1~0.78 | 0.39~1.76 | 0.59~2.35 | 0.78~2.94 | 0.2~0.98 | | | |
| Скорость вращения без нагрузки, об./мин. | HI | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 750 | 530 | 2000 | | | |
| | LO | 700 | 700 | X | X | X | X | X | | | |
| Крепеж для металла | винт | 0~3.0 | 2.3~3.5 | 2.0~3.0 | 2.0~3.5 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 2.0~3.0 | | | |
| | саморез | 1.6~2.6 | 2.3~3.0 | 1.6~2.6 | 2.0~3.0 | 2.0~3.5 | 3.0~4.0 | 2.0~2.6 | | | |
| Погрешность момента (%) | | | | | $\pm 3\%$ | | | | | | |
| Регулировка момента | | | | | бесступенчатая | | | | | | |
| Масса, г | | 480 | | | 600 | | | | | | |
| Длина, мм | | 230 | | | 260 | | | | | | |
| Тип используемого держателя | | KH-2 | | | KH-1 | | | | | | |
| Тип бит | | HEX 5 мм, HEX 6.35 мм, Ø4 мм, Ø5 мм | | | HEX 5 мм, HEX 6.35 мм | | | | | | |
| Модуль питания | | SKD-1; SKD-2; SKP-32HL; SKP-32VR; SK-DU1; SK-DU2 | | | SKP-32HL; SKP-32VR; SK-DU1; SK-DU2 | | | | | | |

*1 Н•м = 10.2 кгс•м

1 Н•м = 8.98 фунт•дюйм

Этот инструмент требует совместного использования модуля питания:

SKP-32HL
SKP-32VR
SK-DU1
SK-DU2

Технические данные

| Характеристики | Модель | SKD-8300P | SKD-8400P | SKD-8500P | SKD-8300PF |
|--|-----------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Постоянное напряжение питания | | 32 В | | | |
| Номинальная мощность | | 55 Вт | | | |
| Крутящий момент | кгс•м | 5~23 | 10~32 | 15~48 | 5~12 |
| | фунт•дюйм | 4.34~19.96 | 8.68~27.78 | 13.02~41.66 | 4.34~10.42 |
| | Н•м | 0.49~2.25 | 0.98~3.136 | 1.47~4.70 | 0.49~1.18 |
| Скорость вращения без нагрузки, об./мин. | HI | 1000 | 750 | 530 | 2000 |
| | LO | X | X | X | X |
| Крепеж для металла | винт | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 2.6~4.0 |
| | саморез | 2.0~3.5 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 2.3~3.5 |
| Погрешность момента (%) | | ±3 % | | | |
| Регулировка момента | | бесступенчатая | | | |
| Масса, г | | 700 | | | |
| Длина, мм | | 286 | | | |
| Тип используемого держателя | | KH-3 | | | |
| Тип бит | | HEX 5 мм, HEX 6.35 мм | | | |
| Модуль питания | | SKP-32HL; SKP-32VR; SK-DU1; SK-DU2 | | | |

*1 Н•м = 10.2 кгс•м



1 Н•м = 8.98 фунт•дюйм

4 Работа с винтовертом

Установка / извлечение бит и выбор размера биты

Нажмите кончиком пальца на втулку замка биты для его отпирания. Таким образом, бита может быть освобождена и извлечена (только с помощью пальцев, без применения инструментов или приспособлений). Для выбора размера биты обратитесь к таблице в разделе "6. Принадлежности".

- Подключите шнур питания к электрической розетке и установите переключатель направления вращения в положение "F".
- Вставьте биту в головку винта, для включения электромотора нажмите на пусковую кнопку, или на корпус винтоверта в направлении винта.
- После затяжки винта и достижения заданного момента инструмент остановится автоматически.
- Для повторения операции отпустите пусковую кнопку или снимите давление инструмента на головку винта.
- Для откручивания винта установите переключатель направления вращения в положение "R".



5 Регулировка крутящего момента

Процедура регулировки крутящего момента

1. Определите требуемый крутящий момент винтоверта путем проверки момента затяжки крепежной детали с помощью динамометрического ключа.
2. Увеличение или снижение крутящего момента производится вращением подпружиненного кольца регулировки момента. При вращении кольца по часовой стрелке увеличивается показание по шкале момента винтоверта и соответственно крутящий момент. При вращении кольца против часовой стрелки уменьшается показание по шкале момента винтоверта и соответственно крутящий момент.
3. Проверьте момент затяжки с помощью динамометрического ключа. На крутящий момент влияет множество факторов, определяемых видом выполняемых работ. Окончательная регулировка крутящего момента выполняется в процессе работы методом последовательного увеличения. Начинать нужно всегда с установки ниже требуемого момента с последующим увеличением.
4. Регулировка крутящего момента биты производится за счет перемещения в осевом направлении кольца регулировки.
5. Соотношение между шкалой момента инструмента и крутящим моментом на бите показано на графике. Шкала момента – условная и не отображает реального численного значения крутящего момента. Однако и момент затяжки самого винта зависит от его типа, размеров и материала, а также от материала соединяемых деталей. Используйте его в качестве образца для определения требуемого момента затяжки.
6. В качестве метода определения момента затяжки возможно использование измерения момента при откручивании конкретного винта или подобного ему. Однако помните, что определенное таким способом значение обычно на 10~30 % выше момента, требовавшегося в действительности для закручивания этого винта.
7. Измеритель крутящего момента для ручного инструмента позволяет измерять реальный крутящий момент винтоверта. Момент затяжки винта зависит от условий его затягивания. Понимание взаимосвязи между величиной момента затяжки и величиной момента, измеряемого с помощью измерителя, позволит правильно подбирать крутящий момент винтоверта.

ВНИМАНИЕ!

1. Помните, что при реверсивном вращении моментная муфта выключает электромотор винтоверта при том же крутящем моменте, что и при прямом вращении. Соответственно, поскольку при откручивании винта требуется больший момент, то увеличьте крутящий момент.
2. Шкала крутящего момента инструмента от 0 до 8 – условная и не отображает действительное значение момента.

6 Принадлежности

1. Типы бит:

| | |
|------|---------------------------------|
| № 00 | для винтов диаметром 1.3~1.8 мм |
| № 0 | для винтов диаметром 1.8~2.0 мм |
| № 1 | для винтов диаметром 2.0~2.6 мм |
| № 2 | для винтов диаметром 3.0~4.0 мм |

| | | | | | |
|------------|-----------|----|---|----|--------------------|
| SKD-5200P | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-5300P | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-5300PF | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-7000P | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-7200P | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-7800P | с битами: | 2# | | | 2 шт. |
| SKD-7800PF | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-8300P | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |
| SKD-8400P | с битами: | 2# | | | 2 шт. |
| SKD-8500P | с битами: | 2# | | | 2 шт. |
| SKD-8300PF | с битами: | 1# | и | 2# | 1 шт. каждого типа |

2. Запасные угольные щетки: 2 шт.;
3. Держатель и защитное кольцо регулятора момента для конкретного винтоверта можно подобрать по каталогу KILEWS.

7 Обслуживание

Обслуживание и проверка

1. Винтоверт должен эксплуатироваться в вертикальном положении не более 8 часов в сутки.
2. Периодически проверяйте состояние угольных щеток электромотора. При нормальном использовании инструмента по 8 часов в сутки щетки электромотора подлежат замене через 5~6 месяцев.
3. Не допускайте перегрева электромотора, максимальное число закручиваемых в минуту винтов – 10~15 штук.
4. Суточное время работы инструмента не более 8 часов, при этом инструмент требует периодической проверки и обслуживания каждые 5~6 месяцев.
5. Периодически осматривайте шнуры инструмента. При выявлении повреждений замените их в уполномоченном сервисном центре.
6. Не допускается удалять любые наклейки. Поврежденные наклейки должны быть восстановлены.


ВНИМАНИЕ!

1. Использование неоригинальных запасных частей KILEWS может привести к снижению ресурса работы винтоверта, увеличению затрат на последующий ремонт и утрате права на гарантийное обслуживание.
2. Любой ремонт или обслуживание этого инструмента или его частей должен производиться в уполномоченном сервисном центре.
3. Ремонт должен выполняться только уполномоченным, обученным персоналом. Обратитесь для консультации в ближайший к Вам уполномоченный KILEWS сервисный центр.
4. Обязательно доведите информацию из этого руководства до персонала, работающего с инструментом.

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ
ДАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИНОВЕРТ**


ВНИМАНИЕ!

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ




SKD-5200P
SKD-5300P

| Поз. | № по каталогу | Наименование | Кол-во | Поз. | № по каталогу | Наименование | Кол-во |
|------|---------------|--|--------|------|---------------|--|--------|
| 1 | АА50001 | ШНУР ПИТАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 31 | М53241 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 |
| 2 | Р250160-1 | РАЗЪЕМ ШИПУРА В СБОРЕ | 1 | 32 | ГК20231 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛБЫОДА СН202421 | 1 |
| 3 | С120011 | КОЛБЫОДА ДЛЯ ПОДВЕСКИ | 1 | 33 | ГН20241 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛБЫОДА СН202421 | 8 |
| 4 | СВ33401-4 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 34 | ГБ20211 | ПЛАСТИНА РЕДКОГОРА | 2 |
| | СВ33401-8 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 35 | ГБ20101 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕСТЕРНЯ | 1 |
| | СВ33405 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 36 | ГА30311-5 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 |
| | СВ33407 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ (ESD) | 1 | 37 | ГН03321 | ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК | 2 |
| 5 | СА33402-4 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 38 | ГХ33318-1 | ПРИВОД ШПИНДЕЛЕЙ ДЛЯ "SKD-5200P" | 1 |
| | СА33402-8 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 39 | ГХ33318 | ПРИВОД ШПИНДЕЛЕЙ ДЛЯ "SKD-5300P" | 1 |
| | СА33405 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 40 | ГР30351 | СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2 |
| 6 | НВ50061-1 | ЛУСКОВОЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 41 | ГС03641 | НАЖИМАЕМАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ТИПОВ "А, С, D" | 1 |
| 7 | СЕ90101 | КРЕПЛЕНИЕ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | 42 | ГС03631 | ПРУЖИНА ДЛЯ SKD-5300P | 1 |
| 8 | ЧН90121 | ВИНТ | 1 | 43 | ГВ33316 | ЧАШКА ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 9 | ЧН90131 | ВИНТ | 1 | 44 | ГС03315 | ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 10 | НВ50061 | ОТКЛОЮЩАЮЩИЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 45 | ГС03631 | ПЛАНКА АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 |
| 11 | ЧН90151 | ВИНТ | 2 | 46 | ГЕ30113-5 | НАЖИМАЕМАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ SKD-5200P | 1 |
| 12 | ЧН28071 | ПЕРЕГОДЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ "SKD-5200P" | 1 | 47 | ГР30371 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК | 1 |
| 13 | С13221-2 | КЛАВИША НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ "SKD-5300P" | 1 | 48 | ГД33319 | ШИММЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "D" | 2 |
| 14 | С13221-3 | КЛАВИША НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ "SKD-5300P" | 1 | 49 | ГД33319A | ШИММЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "A" | 1 |
| 15 | СН20102 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРЕ ДЛЯ СЕРИИ "SKD-5200P" | 1 | 50 | ГД33319B | ШИММЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "B" | 1 |
| 16 | М050111 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРЕ ДЛЯ СЕРИИ "SKD-5300P" | 1 | 51 | ГВ0381-8 | ШИММЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "C" | 1 |
| 17 | М13351-1 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ "SKD-5200P" | 1 | 52 | ГР30331 | ОПОРА ВЫПЫ ДЛЯ ТИПА "A, D" | 1 |
| 18 | ЕЕ30521 | КАЛУЧКА ИНДУКТИВНОСТИ | 1 | 53 | ГР21891B | ОПОРА ВЫПЫ ДЛЯ ТИПА "B, C" | 2 |
| 19 | ЕЕ53610 | КЕРМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 2 | 54 | ГУ33313 | НЖИЯНАЯ ТАРЕДА НАЖИМНОЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 20 | ЕЕ51431 | КОНДЕНСАТОР | 1 | 55 | ГВ0381-8 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ТИПА "A, C, D" | 1 |
| 21 | МД20151 | ЧАШКАЩЕКИ | 2 | 56 | ГВ0381-9 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ТИПА "B" | 1 |
| 22 | М.50571 | УПОРНАЯ ЧАШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 57 | ГС03632 | ПРУЖИНА БЛЫДА ДЛЯ ТИПА "A, C, D" | 1 |
| 23 | МЕ20161 | ШАРЫКОПОДШИПНИК | 2 | 58 | ГД30391B | ПРУЖИНА БЛЫДА ДЛЯ ТИПА "B" | 1 |
| 24 | МН50601 | РОТОР ДЛЯ "SKD-5200P" | 1 | 59 | ГД30461 | ВСПУЛКА ЗАМКА БЛЫДА ДЛЯ ТИПА "A, C, D" | 1 |
| | МН50601-1 | РОТОР ДЛЯ "SKD-5300P" | 1 | 60 | ГД3046B | ВСПУЛКА ЗАМКА БЛЫДА ДЛЯ ТИПА "B" | 1 |
| 25 | М.50631 | ЯРМО МАТИНГА ЭЛЕКТРОМОТОРОДА ДЛЯ "SKD-5200P" | 1 | 61 | ГС03471 | ПРУЖИНОЕ КОЛБЫОДА ДЛЯ G130461 (ДЛЯ ТИПА "A, C, D") | 1 |
| | М.50631 | ЯРМО МАТИНГА ЭЛЕКТРОМОТОРОДА ДЛЯ "SKD-5300P" | 1 | 62 | ГQ21361 | ПРУЖИНОЕ КОЛБЫОДА ДЛЯ G130461B | 1 |
| 26 | МВ20221 | НИЖНЯЯ ЧАШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 63 | ГЛ30481 | ШИФР РЕГУЛИРОВКИ МОМЕНТА | 4 |
| 27 | МА20211B | СТАЛЬНАЯ ПРУЖИНА | 2 | 64 | ГМ30491 | КОЛБЫОДА ДЛЯ G130461 | 1 |
| 28 | МК20131 | ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 65 | ГС30501 | ПРУЖИНОЕ КОЛБЫОДА ДЛЯ GM30491 | 1 |
| 29 | MG30081 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 66 | CD20111-1 | КРЫШКА ФИКСАТОР | 1 |
| | Г233371-2D | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5200P | 1 | 67 | CH60671 | КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 1 |
| 30 | Г233371-2A | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5200P | 1 | 68 | | | |
| | Г233371-2C | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5200P | 1 | 69 | | | |
| | Г233371-3A | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300P | 1 | 70 | | | |
| | Г233371-3B | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300P | 1 | 71 | | | |
| | Г233371-3C | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300P | 1 | 72 | | | |
| | Г233371-3D | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300P | 1 | 73 | | | |




SKD-5300PF

| Поз. | № ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | Колво | Поз. | № ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ |
|------|---------------|---|-------|------|---------------|---|
| 1 | AA50001 | ШНУР ПИТАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 33 | GZ1302 | ОБОЙМА |
| 2 | P250160-1 | РАЗЪЕМ ШИРУПА ИЛТАНИЯ | 1 | 34 | GH20241-1 | ПРОМЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ |
| 3 | C220011 | КОЛЬЦО ПРИ ПОДВЕСКИ | 1 | 35 | GS20271-1 | ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕДУКТОРА |
| 4 | CB33401-4 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 36 | GA3031-5 | КОРПУС РЕДУКТОРА |
| | CB33401-8 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 37 | GN30321-1 | ГЛАВНЫЙ ПОШИПНИК |
| | CB33405 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 38 | GX3318-1 | ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ |
| | CB33407 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ (ESD) | 1 | 39 | GP30351 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК |
| 5 | CA33402-4 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 40 | GF33317 | НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА |
| | CA33402-8 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 41 | GV33316 | ЧАШКА ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ |
| | CA33405 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ | 1 | 42 | GO33315 | ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА |
| 6 | NB50061-1 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЙ (ESD) | 1 | 43 | GU30361 | ПЛЯТКА АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
| 7 | CE90101 | ЛУСКОВОЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 44 | GE30411-7 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА |
| | CE90121 | КРЕПЛЕНИЕ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | 45 | GP30371 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК |
| 8 | CH90131 | ВИНТ | 1 | 46 | GD33319D | ШИНДЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "D" |
| 9 | NB50061 | ОТКЛЮЧАЮЩИЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 47 | GD3319B | ШИНДЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "B" |
| 10 | CH90151 | ВИНТ | 2 | 48 | GD3319C | ШИНДЕЛЬ ДЛЯ ТИПА "C" |
| 11 | HA28071 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ | 1 | 49 | GP20331 | ОПОРА ВИПАДЬЯ ТИПА "D" |
| 12 | C33211-3 | КЛАВИША ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ | 1 | 50 | GP2129B | ОПОРА ВИПАДЬЯ ТИПА "C" |
| 13 | CH2102 | ВИНТ | 3 | 48 | GV33313 | ИЧИЖНАЯ ТАРЕЛКА НАЖИМНОЙ ПРУЖИНЫ |
| 14 | MD20111-3 | ЭПЕКТОРМОТОР В СБОРЕ | 2 | 49 | GB20381-8 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ТИПА "A, C, D" |
| 15 | MI33511 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 50 | GB20381-9 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ ДЛЯ ТИПА "B" |
| 16 | EE30521 | КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ | 1 | 50 | GO30462 | ПРУЖИНА БИЛЫДЫ ТИПА "A, C, D" |
| 17 | EB33610-1 | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 2 | 50 | GO30391B | ПРУЖИНА БИЛЫДЫ ТИПА "B" |
| 18 | EF51431 | КОНДЕНСАТОР | 1 | 51 | GJ30461 | ВТУЛКА ЗАМКА БИЛЫДЫ ТИПА "A, C, D" |
| 19 | MD20151 | ЧАПКА ЦВЕТКИ | 2 | 52 | GJ3046B | ВТУЛКА ЗАМКА БИЛЫДЫ ТИПА "B" |
| 20 | MC50161 | УГОЛННАЯ ЦВЕТКА | 2 | 52 | GQ30471 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ GJ30461B |
| 21 | ML50571-3 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 53 | GQ21361 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ GJ30461B |
| 22 | MF21481 | ШАРНИКОПОДШИПНИК | 2 | 53 | GL30481 | ШИФТ РЕГУЛЯТОРА МОМЕНТА |
| 23 | MH50601-5 | РОТОР | 2 | 54 | GM30491 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВКИ МОМЕНТА |
| 24 | MA33631 | ЯРМО МАГНИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 55 | GS30501 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ GM30491 |
| 25 | MB20221-1 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 56 | CG20111-1 | КРЫШКА ФИКСАТОР |
| 26 | MA33621B | СГЛАДВАЮЩАЯ ПРУЖИНА | 2 | 57 | CH66671 | КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
| 27 | MK33091LF | ВЕНТИЛЯТОР | 1 | | | |
| 28 | MG30081-1 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | | | |
| 29 | MG30081-1 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | | | |
| 30 | GZ33371-3DF | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300PF | 1 | | | |
| | GZ33371-3AF | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300FA | 1 | | | |
| | GZ33371-3BF | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300FB | 1 | | | |
| | GZ33371-3CF | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-5300FC | 1 | | | |
| 31 | MG33241 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | | | |
| 32 | GR20231 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ CH20241 | 1 | | | |



**SKD-7000P
SKD-7200P
SKD-7800P**

| Поз. | № по каталогу | Наименование | Кол-во | Поз. | № по каталогу | Наименование | Кол-во |
|------|---------------|--|--------|------|---------------|--|--------|
| 1 | A450001 | ШНУР ПИТАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 33 | G121191 | СТАЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 |
| 2 | P250160 | РАЗЪЕМ ШНУРА ПИТАНИЯ | 1 | 34 | GHN2241 | СТАЛЬНАЯ ШАЙБА ДЛЯ "7000Р" | 6 |
| 3 | C120011 | КОЛЬЦО ДЛЯ ПОДВЕСКИ | 1 | 35 | GHN1232 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШАЙБА ДЛЯ "7200Р" | 6 |
| 4 | CB70011-1 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 36 | GHN1231 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШАЙБА ДЛЯ "7800Р" | 8 |
| 5 | CB70011-3 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 37 | G621231 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7000Р" | 1 |
| 5 | CA70181-1 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 38 | G621242 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7200Р" | 1 |
| 5 | CA70181-3 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 39 | G621241 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7800Р" | 1 |
| 6 | H850061 | ОТЛОЖАЩИЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 40 | GZ0102 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7000Р" | 1 |
| 7 | CE90101 | КРЕПЛЕНИЕ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | 41 | GZ01231 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7200Р" | 1 |
| 8 | CH90121 | ВИНТ | 1 | 42 | GZ01222 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7800Р" | 1 |
| 9 | CH90131 | ВИНТ | 1 | 43 | GZ01321 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ "7000Р" | 1 |
| 10 | H850061-1 | ПУСКОВОЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 44 | GZ01241 | КОРПУС РЕДУКТОРА ДЛЯ "7200Р" ИЛИ "7800Р" | 1 |
| 11 | CH90151 | ВИНТ | 2 | 45 | GZ01241 | КОРПУС РЕДУКТОРА ДЛЯ "7200Р" ИЛИ "7800Р" | 1 |
| 12 | HA28071 | ПЕРЕЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ | 1 | 46 | GZ01251 | ПЛАСТИНЫ ГОДИНИЧНИК | 2 |
| 13 | C13221-1 | КЛАВИША НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ "7000Р" | 1 | 47 | GW161531 | СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 13 | C13221-2 | КЛАВИША НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ "7200Р" | 1 | 48 | GX90301 | КОРПУС АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 |
| 13 | C13221-3 | КЛАВИША НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ "7800Р" | 1 | 49 | GP30351 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК | 2 |
| 14 | CH20102 | ВИНТ | 3 | 50 | GF90321 | НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 15 | M07051-3 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРЕ (32 В) | 1 | 51 | GV00331 | ЧАШКА ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 16 | M89491 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 52 | GV00331 | ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 17 | E130521 | КАУЧУК ИНДУКТИВНОСТИ | 1 | 53 | GV00361 | ПЛАНКА АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 |
| 18 | EB33610 | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 2 | 54 | GE90361-8 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ "7000Р" | 1 |
| 19 | EF51431 | КОНДЕНСАТОР | 1 | 55 | GE90361-8B | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ "7200Р" | 1 |
| 20 | MU20151 | ЧАСИКА ШЕЛКИ | 2 | 56 | GE90361-8E | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ "7800Р" | 1 |
| 21 | M671411 | УГОЛЬНАЯ ШЕЛКА | 2 | 57 | GP21291B | СТАЛЬНЫЙ ШАРИК | 2 |
| 22 | M170531 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 58 | GP21321 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ | 1 |
| 23 | MF21481 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 2 | 59 | GZ01331 | ШАРИКОПОДШИПНИК | 1 |
| 24 | MH70571-1 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 60 | GZ1401A | ДЕРЖАТЕЛЬ БИЛЛЬДА "А" | 1 |
| 25 | MA90601 | ЯРКО МАГНИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 61 | GP1291C | ДЕРЖАТЕЛЬ БИЛЛЬДА "В" | 1 |
| 26 | MB21521 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 62 | GP21291A | ОПРОВАЙЛЫ ДЛЯ НЕХ 6,0 ММ | 2 |
| 27 | MA21491 | СТАПЛЕБОЩАГА ПРУЖИНА | 2 | 63 | GP21291B | НРЖНЯЯ ТАРЕЛКА НАЖИМНОЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 28 | MF21111 | ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ "7000Р" | 1 | 64 | GV21331 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ | 1 |
| 29 | MK92091 | ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ "7800Р" | 1 | 65 | GV21341 | ПРУЖИНА БЛЫТЫ | 1 |
| 29 | MG91081 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 66 | GQ21361 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 30 | GZ70091A | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7000Р" | 1 | 67 | GS21371 | ШИФТ РЕГУЛЯТОРА МОМЕНТА | 4 |
| 30 | GZ70091B | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7200Р" | 1 | 68 | GM21381 | КОЛОНКА РЕГУЛЯТОРСКИЙ МОМЕНТА | 1 |
| 31 | GZ70091-2A | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7000Р" | 1 | 69 | GS21391 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 31 | GZ70091-4A | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7800Р" | 1 | 70 | CD21031 | КРЫШКА ФИКСАТОР | 1 |
| 31 | GZ70091-8B | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7800Р" | 1 | 71 | CH90671-1 | КОНТАКТ ЗАБЕСПЛЕНИЯ | 1 |
| 31 | MI90201 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 72 | GR21181 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |




MODEL:

SKD-7800PF

KILEWS INDUSTRIAL CO.,LTD.


SKD-7800PF

| Поз. | № по каталогу | Наименование | Кол-во | Поз. | № по каталогу | Наименование | Кол-во |
|------|---------------|--|--------|------|---------------|-----------------------------|--------|
| 1 | АА50001 | ШНУР ПИТАНИЯ В СБОРЕ | 1 | 31 | МН92021 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 |
| 2 | FZ20160 | РАЗБЕМ ШИПУРА ИНДИКАЦИИ | 1 | 32 | ГК21181 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 3 | CJ20011 | КОЛЬЦО ДЛЯ ПОДВЕСКИ | 1 | 33 | ГЭ21191 | СТАЛЬНАЯ ШАЙБА | 1 |
| 4 | СВ70011-1 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 34 | СЭ21301 | ОБОЛОЧКА | 1 |
| 5 | СВ70011-3 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 35 | ГР1221-1 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ШЕСТЕРНЯ | 3 |
| 6 | СА7018-1 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА (ESD) | 1 | 36 | ГГ21231-1 | ПЛАСТИНКА РЕДУКТОРА | 1 |
| 7 | СЕ90101 | ОТКЛЮЧАЮЩИЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 37 | ГА21241 | КОРПУС РЕДУКТОРА | 1 |
| 8 | СН90121 | КРЕПЛЕНИЕ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | 38 | ГН21251 | ПЛАСТИНКА ПОДШИПНИК | 2 |
| 9 | СН90131 | ВИНТ | 1 | 39 | ГМ21531 | СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 10 | НВ50061-1 | ПУСКОВОЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 40 | ГХ90301 | ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ | 1 |
| 11 | СН90151 | ВИНТ | 1 | 41 | ГР90351 | СТАЛЬНОЙ ШАРНИК | 2 |
| 12 | НД20071 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ | 1 | 42 | ГР90321 | НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА | 1 |
| 13 | С13211-3 | КЛАВИША ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ | 1 | 43 | ГУ90331 | ЧАШКА ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 14 | СН20102 | ВИНТ | 1 | 44 | ГУ90341 | ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 15 | МО70061-3 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРЕ | 1 | 45 | ГУ90361 | ПЛАНКА АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 |
| 16 | МН9481 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 46 | МГ90361-8 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 17 | ЕЕ20521 | КАПУЧКА ИНДИКАЦИИ | 1 | 47 | ГР90351 | СТАЛЬНОЙ ШАРНИК | 2 |
| 18 | ЕВ33610 | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 2 | 48 | ГД91402 | ШИПИДЕЛЬ | 1 |
| 19 | ЕР51431 | КОНДЕНСАТОР | 1 | 49 | ГИ91401А | ДЕРЖАТЕЛЬ БИЛЛЬ ДЛЯ "В" | 1 |
| 20 | МД20151 | ЧАСИКА ЩЕТИКИ | 1 | 50 | ГИ91401С | ДЕРЖАТЕЛЬ БИЛЛЬ ДЛЯ "В" | 1 |
| 21 | МС71411 | УГОЛЬНАЯ ЩЕТИКА | 2 | 51 | ГР21291А | ОПОРА БИЛЛЬ ДЛЯ НЕХ 5.0 ММ | 1 |
| 22 | МЛ70531 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 52 | ГУ21321 | ОПОРА БИЛЛЬ ДЛЯ НЕХ 6.35 ММ | 1 |
| 23 | МЕ21481 | ШАРНИРОВОДШИПНИК | 2 | 53 | ГВ21331 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 24 | МН70571-1 | РОТОР | 1 | 54 | ГО21341 | ПРУЖИНА БИЛЛЬ | 1 |
| 25 | МН90601 | ЯРКО МАГНИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 55 | ГД21351 | ВЛУЧИКА ЗАМКА БИЛЛЬ | 1 |
| 26 | МБ21521 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 56 | ГО21361 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 27 | МА21491 | СТАТИВАЮЩАЯ ПРУЖИНА | 2 | 57 | ГМ21381 | ШИФТ РЕГУЛИРОВКИ МОМЕНТА | 4 |
| 28 | МК2111FF | ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 58 | ГС21391 | КОЛЬЦО ПРУЖИНОВЫЙ МОМЕНТА | 1 |
| 29 | MG30091-1 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 59 | CD21031 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 30 | GZ70091-8FA | МОМЕНТАННАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7800PF А" | 1 | 60 | СН30671-1 | КРЫШКА ФИГСАТОР | 1 |
| | GZ70091-8FB | МОМЕНТАННАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ "7800PF В" | 1 | | | КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 1 |



SKD-8300P (2 ЦВЕТА)
SKD-8400P (2 ЦВЕТА)
SKD-8500P (2 ЦВЕТА)

| Поз. | № ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | Поз. | № ПО КАТАЛОГУ | Наименование | Кол-во |
|------|---------------|--|--------|------|---------------|--|--------|
| 1 | AA50001 | ШНУР ПИТАНИЯ В СБОРКЕ 6 | 1 | 34 | GG1231 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8300P | 1 |
| 2 | PZ50160 | РАЗЪЕМ ШИРУПА ИТАЛИЯ | 1 | 35 | GG1242 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8400P | 1 |
| 3 | C200011 | КОЛЬЦО ДЛЯ ПРОВЕСКИ | 1 | 36 | GG27241 | ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 4 | C491183 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 37 | GG1012 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧЕСТЕРНЯ ДЛЯ SKD-8300P | 1 |
| 5 | CB91023 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 38 | GG1231 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8400P | 1 |
| 6 | NB50061 | ПУСКОВЫЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 39 | GG12722 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 7 | CE90101 | КРЕПЛЕНИЕ МИКРОВЫЙДЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | 40 | GG27211 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 8 | CH90121 | ВИНТ | 1 | 41 | GA91281 | КОРПУС РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8400P | 1 |
| 9 | CH90131 | ВИНТ | 1 | 42 | GA91282 | КОРПУС РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8400P ИЛИ SKD-8500P | 1 |
| 10 | NB50061 | ОТКЛЮЧАЮЩИЙ МИКРОВЫЙДЮЧАТЕЛЬ | 1 | 43 | GN21231 | ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК | 2 |
| 11 | CH90151 | ВИНТ | 2 | 44 | GW1532 | СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| 12 | HA91041 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ SKD-8300P | 1 | 45 | GK90302 | КОРПУС АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 |
| 13 | HA91042 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ SKD-8400P | 1 | 46 | GP90361 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК (4 мм) | 2 |
| 14 | HA92051 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ SKD-8500P | 1 | 47 | GF90322 | НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА (новая) | 1 |
| 15 | CH20102 | ВИНТ | 3 | 48 | GV90331 | ЧАШКА ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 16 | M08081-1 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРКЕ | 1 | 49 | GO90341 | ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА | 1 |
| 17 | MI90481 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 50 | GU90361 | ПРУЖИНА ОВОДИМА ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 1 |
| 18 | EE30521 | КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ | 1 | 51 | GE80361-1 | ПРУЖИНА ДЛЯ SKD-8300P | 1 |
| 19 | EE33610 | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 1 | 52 | GE80361-3 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ SKD-8400P | 1 |
| 20 | EFG4431 | КОНДЕНСАТОР | 1 | 53 | GE80361-5 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 21 | MD91531 | ЧАШКАЩЕЧКА | 2 | 54 | GP90361 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК (5 мм) | 2 |
| 22 | ML80531 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 55 | GD91402 | ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ SKD-8300P ИЛИ SKD-8400P | 1 |
| 23 | ME21481 | ШАРПИКОНОШИПНИК | 2 | 56 | GT91401A | ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ "А" ДЛЯ SKD-8300P ИЛИ SKD-8400P | 1 |
| 24 | MJ91621 | ЯРМО МАГНИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 57 | GT91401C | ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ "Б" ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 25 | MJ91621PF | НИЖНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 58 | GD91402A | ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ "А" ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 26 | MJ9161B | СТАТЬЯЩАЯ ПРУЖИНА | 2 | 59 | GD91402B | ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ "Б" ДЛЯ SKD-8500P | 1 |
| 27 | MK21111 | ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ SKD-8300P | 1 | 60 | GP21291A | ОПОРА ВЫПУСКА ДЛЯ "А" | 2 |
| 28 | MK91091 | ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ SKD-8400P | 1 | 61 | GY21321 | ОПОРА ВЫПУСКА ДЛЯ "Б" | 2 |
| 29 | MK92091 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 62 | GB21331 | НИЖНЯЯ ТАРЕЛКА НАЖИМНОЙ ПРУЖИНЫ | 1 |
| 30 | MG91081 | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8300P | 1 | 63 | GO21341 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ | 1 |
| 31 | GZ81081PA | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8400P | 1 | 64 | GD21351 | ПРУЖИНА БЫЛЫ | 1 |
| 32 | GZ81081PB | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8400P | 1 | 65 | GD21361 | ВЛУПКА ЗАМКА БЫЛЫ | 1 |
| 33 | GZ81082PA | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8400P | 1 | 66 | GL21371 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
| | GZ81082PB | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8500P | 1 | 67 | GM21381 | ШПИНДЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА МОМЕНТА | 4 |
| | GZ81083PA | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8500P | 1 | 68 | GS21391 | КОЛЬЦО РЕГУЛЯТОРА МОМЕНТА | 1 |
| | GZ81083PB | МОМЕНТНАЯ МФОТА В СБОРКЕ ДЛЯ SKD-8500P | 1 | 69 | GD91031-1 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ OM21381 | 1 |
| | MI90201 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 70 | CN90681 | КРЫШКА ФИКСАТОР | 1 |
| | GT91211 | ПРУЖИНОЧАШМА | 1 | 71 | CH20102-10 | КОНТАКТ ЗАСЕЛЕНИЯ | 1 |
| | GT21191 | СТАЛЬНАЯ ЧАШМА | 1 | 72 | CH20102-11 | ШАЙБА | 1 |
| | CH21241 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ДЛЯ SKD-8300P | 8 | | | | |
| | CH911232 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ДЛЯ SKD-8400P | 6 | | | | |
| | CH92231 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ДЛЯ SKD-8500P | 6 | | | | |



SKD-8300PF (2 ЦВЕТА)

| Поз. | № ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | № ПО КАТАЛОГУ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
|------|---------------|--|--------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | AA50001 | ШНУР ПИТАНИЯ В СБОРЕ 6 | 1 | 32 | GA12191 | СТАЛЬНАЯ ШАЙБА |
| 2 | PZ50160 | РАЗЪЕМ ШИЛУРА ПИТАНИЯ | 1 | 33 | GA1301 | ОБОИЛА |
| 3 | С41221 | КОЛЫЦО ДЛЯ СТЕРЖНЯ | 1 | 34 | GP1221-1 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРЬ ДЛЯ SKD-8300PF |
| 4 | CA91183 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 35 | GG21231-1 | ПЛАСТИНА РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8300PF |
| 5 | СВ91023 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | 1 | 36 | GA1281 | КОРПУС РЕДУКТОРА ДЛЯ SKD-8300PF |
| 6 | HE50061 | ПРОСКОДОЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 37 | GN12231 | ГЛАВНЫЙ ВОДОДАЧНИК |
| 7 | CE90101 | КРЕПЛЕНИЕ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1 | 38 | GW16532 | СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 8 | CH90121 | ВИНТ | 1 | 39 | GX90302 | КОРПУС АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
| 9 | CH90131 | ВИНТ | 1 | 40 | GP90351 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК (4 мм) |
| 10 | HB50061 | ОТКЛЮЧАЮЩИЙ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 1 | 41 | GF90322 | НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА |
| 11 | CH90151 | ВИНТ | 2 | 42 | GV90331 | ЧАШКА ВНУТРЕННЕЙ ПРУЖИНЫ |
| 12 | HA91041 | ПЕРЕДЛОДАТЕЛЬ НАГРЯВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ | 1 | 43 | GO90341 | ВНУТРЕННЯЯ ПРУЖИНА |
| 13 | CH12012 | ВИНТ | 3 | 44 | GU90361 | ПЛАНКА АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
| 14 | MO8081-1 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРЕ | 1 | 45 | GE8081-7 | НАЖИМНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ SKD-8300PF |
| 15 | M190481 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 46 | GP90361 | СТАЛЬНОЙ ШАРИК (6 мм) |
| 16 | EE30521 | КАТУШКА ИЧУКТИВОСТИИ | 1 | 47 | GD91402 | ШИНДЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ |
| 17 | EB33610 | КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР | 2 | 48 | GI91401A | ШИНДЕЛЬ ДЛЯ "А" ДЛЯ SKD-8300PF |
| 18 | EF51431 | КОНДЕНСАТОР | 1 | 49 | GI91401C | ШИНДЕЛЬ ДЛЯ "В" ДЛЯ SKD-8300PF |
| 19 | MD91531 | ЧАШКА ЦЕПТИКИ | 2 | 49 | GP21291A | ОПОРА ВКЛЫДЫ "А" |
| 20 | MC71411 | УГОЛЬНАЯ ЩЕТКА | 2 | 50 | GP21291B | ОПОРА ВКЛЫДЫ "В" |
| 21 | ML80531 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 51 | GY21321 | НИЖНЯЯ ГАРПЛКА НАЖИМНОЙ ПРУЖИНЫ |
| 22 | ME21481 | ШАРИКОДОШПИНКИ | 2 | 51 | GB21331 | КОРПУС МОМЕНТНОЙ МУФТЫ |
| 23 | MH81581-1 | РОТОР | 1 | 52 | GO21341 | ПРУЖИНА БИЛЫ |
| 24 | MJ91621PF | ЯРМО МАГНИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 53 | GU21351 | ВКЛЫДА ЗАМКА БИЛЫ |
| 25 | MB91641 | НИЖНЯЯ КЕРНШКА ЭЛЕКТРОМОТОРА | 1 | 54 | GO21361 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО |
| 26 | MA9161B | СТЯГИВАЮЩАЯ ПРЯЖКА | 2 | 55 | GL21371 | ШИФТ ГРЕУЛЯТОРА МОМЕНТА |
| 27 | MK2111PF | ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ SKD-8300PF | 1 | 56 | GM21381 | КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВКИ МОМЕНТА |
| 28 | MG91081-1 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 57 | GS21391 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ GM21381 |
| 29 | FG281081PA | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-8300PF | 1 | 58 | CO9103-1 | КРЫШКА ФИКСАТОР |
| 30 | FG281081PB | МОМЕНТНАЯ МУФТА В СБОРЕ ДЛЯ SKD-8300PF | 1 | 59 | CH90681 | КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
| 31 | M190201 | УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ | 1 | 60 | CH20102-10 | ШАЙБА |
| | GR91211 | ПРУЖИНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ТРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 | 61 | CH2102-11 | ВКЛЫДА |